


Santo Domingo, D.N.
17 de mayo del 2021.

TI-164-2021

Para : Lidia Lucia López Rosario,
Encargada. Dpto. de Compras

Vía : Yrumi Fuertes Piantini 
Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de reparación de equipos.

Cortésmente, por este medio solicito la reparación de las veintidós (22) impresoras más abajo detalladas, los cuales son necesarias para realizar las tareas diarias de las respectivas localidades.

NO.	PROCEDENCIA	MARCA	MODELO	NO.SERIE	DIAGNOSTICO	CANTIDAD
1	SERVICIOS GENERALES	HP	LASERJET M277DW	VNB8JDM54K	-ROLO DE ALIMENTACION -SERVICIO TECNICO -TARJETA PRINCIPAL	1 1 1
2	SAN CRISTOBAL	HP	LASERJET 400 M425	CNF8G96BSG	-ROLO DE ALIMENTACION -MANTILLA DEL FUSOR -SERVICIO TECNICO	1 1 1
3	CONTABILIDAD PUERTO PLATA	HP	LASERJET M1536DNF	CNG8G6NKOM	-MANTILLA DEL FUSOR -ROLO INFERIOR DEL FUSOR -CABLE FLEX DEL ADF -ROLO DE ALIMENTACION -SERVICIO TECNICO	1 1 1 1 1
4		HP	LASERJET 400 M425DN	CNF8G96BWW	-BANDEJA DE PAPEL -MANTILLA DEL FUSOR -ROLO DE ALIMENTACION -SERVICIO TECNICO	1 1 1 1
5	SEGURIDAD	HP	LASERJET M2727	CNG89C2570	-TARJETA PRINCIPAL -FUENTE DE VOLTAJE -MANTILLA DE FUSOR -ROLO DE PRESION -ROLOS DE ALIMENTACION -SERVICIO TECNICO	1 1 1 1 1 1
6	DUVERGE	HP	LASERJET M227DW	CNB3C14237	-UNIDAD DE ALIMENTACION DE PAPEL -SERVICIO TECNICO	1 1
7	SERVICIO GENERALES	HP	LASERJET M277DW	VNB8JDM54D	-BASE COMPLETA DEL ADF -UNIDAD DE ESCANER -CABLE FLEX DEL ADF -SERVICIO TECNICO	1 1 1 1
8	SANTIAGO RODRIGUEZ	HP	LASERJET M2727	CNG89B7M25	-BANDEJA FRONTAL -SENSOR DE REGISTRO DE PAPEL -ROLOS DE ALIMENTACION -BANDEJA DE ALIMENTACION NUM. 2 SERVICIO TECNOLOGICO	1 1 1 1 1
9	LA VEGA	HP	LASERJET MFP137	CNB1M5SMSV	-TARJETA PRINCIPAL -SERVICIO TECNICO	1 1
10	MONTE PLATA	HP	LASERJET MFP 137	CNB1M5SM1W	-POWER SUPPLY -TARJETA PRINCIPAL -SERVICIO TECNICO	1 1 1


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

11	DESPACHO	HP	DESKJET 1210S	MX3CFG60ZM	-CARTUCHO 27 -CARTUCHO 28 -SERVICIO TECNICO	1 1 1
12	DESPACHO	HP	LASERJET COLOR MFP M477	VNB8JDJ7VH	-FUSER UNIT -SERVICIO TECNICO	1 1
13	SALCEDO	HP	LASERJET M227DW	VNB3C13564	-MANTILLA DE FUSOR -ROLO INFERIOR DEL FUSOR -TAMBOR 32ª -SERVICIO TECNICO	1 1 1 1
14	SANTIAGO	HP	LASERJET M1536DNF	CNF8F2R42M	-MANTILLA DEL FUSOR -SERVICIO TECNICO	1 1
15	DIR. DE COORD, DEL SISTEMA	HP	LASERJET M1536DNF	CNF8F2R2GF	-MANTILLA DEL FUSOR -ROLO INFERIOR DEL FUSOR -ROLO DE ALIMENTACION -SERVICIO TECNICO	1 1 1 1
16	MONTE CRISTI	HP	LASERJET M277FDW	VNMB3C14235	-ROLO INFERIOR DEL FUSOR -MANTILLA DEL FUSOR -ROLO DE ALIMENTACION -SERVICIO TECNICO	1 1 1 1
17	SANTIAGO	HP	LASERJET 400 M401N	VNB3502449	-KIT ROLOS DE ALIMENTACION -TARJETA PRINCIPAL -SERVICIO TECNICO	1 1 1
18	SERVICIOS GENERALES	HP	LASERJET 400 M4245DN	CNF8G96BX5	-MANTILLA DEL FUSOR -ROLO INFERIOR DEL FUSOR -ROLO DE ALIMENTACION -KIT ROLOS DEL ADF -SERVICIOS TECNICOS	1 1 1 1 1
19	S.N DEL EMPLEO	HP	LASERJET M130FW	VND3D47375	-TAMBOR 32A -SERVICIO TECNICO	1 1
20	ASISTENCIA JUDICIAL	HP	LASERJET M2727	CNG89CLTSH	-MANTILLA DEL FUSOR -ROLO DE ALIMENTACION -UNIDAD DE SALIDA (PAPEL) -SERVICIO TECNICO	1 1 1 1
21	COMPRAS	HP	LASERJET M2727	CNG89B7M53	-UNIDAD DEL ESCANER -ROLO DE ALIMENTACION -SERVICIO TECNICO	1 1 1
22	MONTE PLATA	HP	LASERJET 400 425	CND8F1M2GX	-TARJETA POWER -MANTILLA DE FUSOR -ROLO DE ALIMENTACION -SERVICIO TECNICO	1 1 1 1

Cordialmente,


Lic. Leovigildo Gomez
 Director de Tecnologia.

LAG/vn.

